

**Nordenskov Vandværk**  
**Sønderskovvej 58**  
**6800 Varde**  
**Att.: Nordenskov Vandværk**

**Rapportnr.:** AR-15-CA-00359399-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00359399  
**Kundenr.:** CA0004320  
**Modt. dato:** 19.10.2015

## Analyserapport

**Prøvested:** Nordenskov Vandværk Ledningsnet - 52115 - V20100600 / 4567000699  
**Udtagningsadresse:** Vejlevej 4, 6800 Varde  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøveudtagning:** 19.10.2015 kl. 13:35  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S MBR  
**Analyseperiode:** 19.10.2015 - 23.10.2015

**Prøvemærke:** Køkken

Lab prøvenr.:	80288897	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	4	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	13.4	°C				DS/EN ISO 19458 Elektrometri	A
pH	7.6	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523 Elektrometri	A
Ledningsevne	44	mS/m			0.1	DS/EN 27888 Elektrometri	A
Iltindhold	10.1	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814 Elektrometri	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

**Kopi af rapporten er sendt til:**

Varde Kommune, Kopimodtager drikkevand, Bytoften 2, 6800 Varde

23.10.2015

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**