

**Nordenskov Vandværk**  
**Sønderskovvej 58**  
**6800 Varde**  
**Att.: Nordenskov Vandværk**

**Rapportnr.:** AR-16-CA-00497402-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00497402  
**Kundenr.:** CA0004320  
**Modt. dato:** 12.12.2016

## Analyserapport

**Prøvested:** Nordenskov Vandværk Vandværket - 52115 - V20100600 / 4567000600  
**Prøvetype:** Drikkevand - Normal kontrol  
**Prøvedtagning:** 12.12.2016 kl. 13:45  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S MBR  
**Analyseperiode:** 12.12.2016 - 16.12.2016

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80117598	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80117602					*	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	
Kimtal ved 22 °C	< 1	CFU/ml			50	ISO 6222:1999	
Kimtal ved 37°C	< 1	CFU/ml			5	ISO 6222:1999	
<b>Uorganiske forbindelser</b>							
Ammonium	0.014	mg/l			0.05	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	< 0.001	mg/l			0.01	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	2.0	mg/l			50	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Chlorid	21	mg/l			250	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid (F)	0.14	mg/l			1.5	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
<b>Organiske samleparametre</b>							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	0.64	mg/l			4	DS/EN 1484	12
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l			0.1	SM 3120 ICP-OES	30
Mangan (Mn)	< 0.002	mg/l			0.02	SM 3120 ICP-OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	8.7	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.8	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	36	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

### Kopi til:

Nordenskov Vandværk, Finn Poulsen, Sønderskovvej 58, 6800 Varde

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

α): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Målesikkerhed.

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Nordenskov Vandværk  
Sønderskovvej 58  
6800 Varde  
Att.: Nordenskov VandværkRapportnr.: AR-16-CA-00497402-01  
Batchnr.: EUDKVE-00497402  
Kundenr.: CA0004320  
Modt. dato: 12.12.2016

## Analyserapport

---

**Prøvested:** Nordenskov Vandværk Vandværket - 52115 - V20100600 / 4567000600  
**Prøvetype:** Drikkevand - Normal kontrol  
**Prøveudtagning:** 12.12.2016 kl. 13:45  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S MBR  
**Analyseperiode:** 12.12.2016 - 16.12.2016

---

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

---

Lab prøvenr:	80117598	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			

---

16.12.2016

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S  
Kundecenter**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).****Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**